GEMEINDE AADORF
ORTSTEIL GUNTERSHAUSEN

SANIERUNG OBERDORFSTRASSE

2. Etappe, West-Ost

AUFLAGEPROJEKT 2024

SITUATION 1 : 200 ABWASSERANLAGEN

Ingenieurbüro für Tiefbau und Konstruktionen
ITK Planungen GmbH

8500 Frauenfeld Tel. 052 728 04 40
Gewerbestrasse 3

9555 Tobel Tel. 071 919 00 55
Fliegeneggstrasse 3

8355 Aadorf Tel. 052 366 80 44
Gemeindeplatz 1

PLAN NR.: 10.19.09 / 1.1 A
FORMAT: 40 x 252 cm

ÄND.:	ENTW.:	GEZ.:	KONTR.:	DAT.:
		MG		08.11.24
		JS	AD	28.11.24

GENEHMIGUNG :

AUSFERTIGUNG FÜR :

LEGENDE (Verkehrsanlagen):

projektiert:

🟧	Vollausbau Fahrbahn
🟥	Bankett
🟨	Anpassung
🟩	Anpassung Kulturerde

LEGENDE (Werke):

bestehend :		projektiert:
— — —	Schmutzabwasser	═══
— — —	Entwässerung in Schmutzabwasser	═══
— — —	Entwässerung in Regenabwasser	═══
— — —	Regenabwasser	═══

Für die Vollständigkeit und
lagemässige Richtigkeit
der dargestellten Werkleitungen
kann keine Garantie übernommen werden.




Wiese
PP200 < 15‰
E3
E2
E1
Ton / ZR / 150
ZR100
KS 600
D=554.98
E1=553.74
E2=554.67 /ZR150 - AB
evtl. ehemaliger Strassenentw.graben
E3=554.67 /ZR150 - AB
evtl. ehemaliger Strassenentw.graben
A=553.68
S=553.58 voll Dreck
D=554.98
E= 553.73
Wiese
Übergang Belag
alt zu neu


Bauzone
4455
Kim Marsha Ryser
Oberdorfstrasse 24
8357 Guntershausen b. Aadorf
Deckel brüchig Lage ungenau
KS 800
D=555.22
E=554.04
A=553.99
SS400
altes Güllenloch
E verschlossen
PVC125 >
PVC110 >
PE >
FS
DW
179
24
Rinne
Rost
SS 600
D=555.01
E=
A=554.59 TB!
S=553.87
KS/SS 800
D=555.14
E=hinter Trennwand
A=554.58
S=553.35
SS300
SS 700
D=555.16
A=554.16
S=553.36
PP200 < 15‰
Holzpalisaden
kein Abschluss
Wiese
Blumenbeet
SS 700
D=555.72
A=554.72
S=553.92
Biotop
Tor
RGS
Beet
KS 800
D=554.29
E1=553.51
E2=553.52
A=553.52
PVC125 > 31‰
SS 600
D=554.41
E=554.00
E=553.97 - 125
S=553.45
SS 700
4456
Guido Anton Braun
Oberdorfstrasse 18
8357 Guntershausen b. Aadorf
078 635 79 22
Anwohner:
.....
433
22
WM WB WC DU
BA
Brunnen kein Anschluss
SS 700
Zaun
SP
EB
kein Abschluss
1-Draht Zaun
PP125 > Lage ungenau
Belag
KS/SS 600
D=554.83
E1=553.75
E2=553.64
A=553.16
S=553.16
D neu
ZR150 <
ZR150 < 55‰
4459
Rudolf Markus Braun
Oberdorfstrasse 20
8357 Guntershausen b. Aadorf
052 365 22 89
178
Eingang
evtl. Sondage
um neue Leitung tiefer zu legen
SS 700
D=555.87
A=555.37
S=554.57
SS 700
D=555.88
A=555.40
S=554.60
Oberdorfstrasse
PP250
SN12 < 150
ZR / PVC
E1
E2
D=555.79
E1=555.33
E2=555.33
A=555.33 TB!
S=554.91
geschl. Abd.
D=555.99
E1=555.33
E2=555.33
A=555.33
ZR150 > teils Si
PP-Si200 SN8 > 5‰
ZR300
SS 700
D=556.36
A=555.51
S=554.71
SS 600
D=556.17
A=555.67 TB!
S=555.22
abbr.
4266
Guido Anton Braun
Oberdorfstrasse 18
8357 Guntershausen b. Aadorf
5540967
Nackbach


4458
Guido Anton Braun
Oberdorfstrasse 18
8357 Guntershausen b. Aadorf
Bauzone
PVC150 >
PVC150 <
PVC150 <
KS800
D=
E= -78
A= -83
WC
WC
WB
FS
KU80 >
Kü
WB
176
18
177
20
DW
Lichtschacht
Keller-
zugang
Rinne
EB
Belag
Beet
Beet
Mauer
Mauer
Belag
Wiese
kein Abschluss
Holz Schitterbüg
Zaun
Hühnerstall
4461
½ René Patrick Leuenberger
½ Angela Galli
Oberdorfstrasse 14
8357 Guntershausen
071 558 34 02
4460
PG Aadorf
Belag
3-Draht Zaun
kein Abschluss
Wiese
SS 700
SS 700
D=556.44
A=555.85
S=555.05
SS 700
D=557.21
A=556.45
S=555.65
SS 700
D=556.11
A=555.65
S=554.85
Eingang
Eingang
Eingang
Beton
E2
E1
KS/SS 800
D=556.58
E1=555.70
E2=555.70
A=555.68
S=555.18
SS 600
D=556.57
E=556.14
A=556.13 TB!
S=
abbr.
ZR150 < teils Si
Lage ungenau
ZR150 <
teils Si
Lage ungenau
PP-Si250 SN8 < 5‰
PP-Si200 SN8 < 26‰
1-Draht Zaun
OK Böschung
1-Draht Zaun
Misthaufen
Wiese
4249
PG Aadorf
3-Draht Zaun
SS 600
D=557.46
A=557.05 TB!
S=556.50
abbr.
SS 700
D=557.70
A1=556.70
Ü=556.80
S=555.90
KS/SS 800
D=557.98
E=557.51
A=557.46
S=556.25
4465
Rudolf Markus Braun
Oberdorfstrasse 20
8357 Guntershausen b. Aadorf
052 365 22 89
4467
PG Aa


G29.8
KS/SS 1000
D=555.68
E1=553.93
E2=554.47
A=553.88
S=553.38
T=2.30m
SS 700
D=555.56
A=554.56
S=553.76
PP315 SN12 < 48‰
-34.30m- U1
674
5086
½ Marcel & ½ Kathrin Manuela Waldispühl-Zimmermann
Oberdorfstrasse 13
8357 Guntershausen b. Aadorf
052 365 04 23
PP160 <
SS 700
D=556.60
A=555.60
S=554.80
Schutzzone S3
Schutzzone S2
Bauzone
5087
½ Rainer Mathys
½ Sandra Barbara Messmer
Im Ehrmerk 14a
8360 Wallenwil
704
Wiese
abbr.
D=557.21
G29.9
KS/SS 1000
D=557.51
E1=555.56
E2=556.17
A=555.51
S=555.06
T=2.45m
PP160 >
30‰
E1
E2
evtl. E
SS 700
D=557.72
A=556.72
S=555.92
D=557.63
PP250 SN12 < 39‰
-51.70m- U1
Sondage
PP160 >
PEH200 < 40‰
kein Abschluss
G29.91
KS/SS 1000
D=559.42
E1=557.64
E2=557.64
E3=558.00
A=557.59
S=557.09
SS 700
D=559.30
A=558.30
S=557.50
D=559.42
E3
E1
E2
Sondage
SS 700
D=560.26
A=559.26
S=558.46
PP250 SN12 < 25‰
-47.30m- U1
PEH200 < 31‰
PP 160 >
evtl. E
SS 800
D=558.34
A=557.61
S=556.54
489
4471
½ Martin Kurt Hasler &
½ Nadia Hasler-Störchli
Oberdorfstrasse 28
8357 Guntershausen b. Aadorf
052 365 03 88
Mauer mit Zaun
Belag
Schutzzone S3
28
30
32
464
169
170
4472
½ Thomas & ½ Ursula Dorner-Berger
Oberdorfstrasse 32
8357 Guntershausen b. Aadorf
044 865 67 27
SS 700
abbr.
PP250 SN12 < 64‰
-29.50m- U1
Oberdorfstrasse
Sondage
evtl. E
G29.9101
KS/SS 1000
D=ca. 561.33
A=ca. 559.53
S=ca. 559.03
abbr.
Deckel neu
4474
PG Aadorf
38
171
392
40
172
4777
Thomas Johannes Specker
Höchi 8
8505 Pfyn
078 791 49 67
4475
Adrian Roger Lüthi
Oberdorfstrasse 38
8357 Guntershausen b. Aadorf
5037
½ Martin Kurt Hasler &
½ Nadia Hasler-Störchli
Oberdorfstrasse 28
8357 Guntershausen b. Aadorf
052 365 03 88
4473
½ Thomas & ½ Ursula Dorner-Berger
Oberdorfstrasse 32
8357 Guntershausen b. Aadorf
044 865 67 27
4476
Manuela Bächtold
Oberdorfstrasse 40
8357 Guntershausen b. Aadorf


4494
Ferdinand Adolf Spiess
Oberdorfstrasse 10
8357 Guntershausen b. Aadorf
052 365 22 13
Schutzzone S2
Wiese
G29.911
KS/SS 1000
D=560.63
E1=558.88
E2=558.88
E3=559.40
A=558.83
S=558.33
T=2.30m
400.91
KS 800
D=560.48
E=559.16
A=559.14
D=560.50
G27.7
SS 800
D=560.44
E1=559.69
E2=559.67
A=559.67
S=
abbr.
E1
E2
E3
6540969
SS 700
D=560.84
A=559.84
S=559.04
PVC150 <
Lage ungenau
Oberdorfstrasse
kein Abschluss
Lage unbekannt
Mauer mit Zaun
PVC125 <
Schaden
SS 600
D=560.70
E1=560.18
E2=560.16
E3=560.19
A=560.13
S=559.38
gesch. Abd.
D=561.02
A=560.13
ZR150 >
SS 800
D=561.04
E=560.57
A=560.48 TB!
S=559.97
D=561.11
A=555.67
Holzschnitzel
PP200 SN8 < 59‰ U4
SS 600
D=561.53
A=524.53
S=473.53 Schlamm
SP
Belag
DW
Kü
50
PVC150 <
PE100 <
FS
FS WM
WC im UG
A1
A2
PVC 110 <
KS600
D=
E= -25
A1= -34
A2= -36
DLR erstellen
A2 verschliessen
PVC 110 <
in Jauchegrube
ausser Betrieb
KS/SS1000
D=562.16
E1=560.71
E2=560.71
A=560.66
S=560.16
ZR-Si150
SS 700
D=562.15
E=561.20
A=561.15
S=560.35
Winkelplatte
EB
DBv neu
Rinne
PP125 <
KS/SS 800
D=562.31
E=561.77
A=561.79
S=560.75
Entwässerung beheben/richtigstellen
siehe Abnahmeprotokoll BG 2304
ZR150 >
ZR200 teils Si >
Lage ungenau
ES
D=562.50
A=562.00
SS 600
D=562.46
E=562.10
S=561.52
abbr.
Hühnerstall
kein Abschluss
KS/SS 300
Jauchegrube <
WB
in Jauchegrube
166
SS 600
D=561.12
E1=560.76
E2=560.77
A=560.73
S=560.17
PVC125 <
PVC125 >
SS 600
D=
A=-21
S=-97
Biotop
EB
Schutzzone S3
SS 600
D=561.34
A=561.09
S=560.07
Beton
Übergang Belag
alt zu neu
Zaun
Belag
4482
Pascal Brändle
Oberdorfstrasse 50
8357 Guntershausen b. Aadorf
079 548 12 73
4695
Pascal Brändle
Oberdorfstrasse 50
8357 Guntershausen b. Aadorf
079 548 12 73
0.585