

4. Juli 2007

20/2007 Alarm Brandmeldeanlage Griesser AG

Mittwoch, 4. Juli 2007 um 06.25 Uhr

Wieder hat der Melder in der Bandbeschichtung Alarm ausgelöst

- Melder aufsuchen durch Betriebsfeuerwehr Griesser
- Kein Einsatz nötig
- Technisches Problem
- Rückmeldung an Kantonale Notrufzentrale Frauenfeld

Mannschaft im Einsatz: 7 Offiziere / 2 Gruppenführer

Dauer des Einsatzes: 1 Stunde

[zur Liste](#)