

23. April 2006

29/2006 Alarm Brandmeldeanlage Griesser AG Aadorf

Sonntag, 23. April 2006 um 22.42 Uhr

In der Brandbeschichtungsanlage wurde durch Rauch ein Melder ausgelöst.

- Der Feuerwehrkommandant der BFW Griesser hatte bereits den alarmgebenden Melder aufgesucht
- Die Brandmeldeanlage wurde quittiert und zurückgestellt

Mannschaft im Einsatz: 10 Offiziere / 1 Gruppenführer

Dauer des Einsatzes: 1 Stunde

[zur Liste](#)