

11. Januar 2006

02/2006 Alarm Brandmeldeanlage Griesser AG Aadorf

Mittwoch, 11. Januar 2006 um 11.25 Uhr

Starker Rauch in der Halle Bandbeschichtung. Weil die Nachverbrennung eine Störung hatte, wurden die Dämpfe von der Einbrennlackierung abgesaugt und traten in die Halle aus, was dazu führte, dass ein Melder Alarm auslöste.

Mannschaft im Einsatz: 8 Offiziere / 1 Gruppenführer / 3 AdF

Dauer des Einsatzes: 1 Stunde

[zur Liste](#)